

本次實驗室安全衛生檢查(101.11.21)結果已經出爐了,恭喜各位受

檢實驗室,以下是檢查結果的整理:

受檢 實驗室	檢查缺失
許岱欣實驗 室(503、501)	良好。
陳皓君實驗 室(405)	1、 毒化物未放置於實驗室內(已請歸位實驗室並做好管理如位置圖的標示及警語)。
曾炳堯實驗 室(505)	1、 (廢液)儲存容器未標示清楚。 2、 防災應變器材表單未填。 3、 實驗室陪同人員不知危害物質清單及物質安全資料表
朱延和實驗 室(517)	1、有機溶劑未歸定位。
魏國佐實驗 室(127)	1、 良好。
周禮君實驗 室(411)	1、 無毒化物專區標示警語。 2、 緊急照明系統不良。(統籌系辦處理)
洪伯誠實驗	1、 無毒化物專區標示及警語。

室 (511)	2、 緊急防災應變器材單未填。
黃聖言實驗 室 (401)	1、延長線任意放置地上使用。
王少君實驗 室 (133)	良好。
王崇人實驗 室 (131)	良好。
廖儒修實驗 室 (129)	良好。
李錫隆實驗 室 (417)	1、延長線勿放置地上。
楊子萱實驗 室 (407)	1、 鋼瓶未固定好。 2、 (廢液) 儲存容器劑之內容未標示清楚。 3、 緊急照明未確定良好。(統籌系辦處理) 4、 消防滅火儲存場所未明顯標示。
吉凱明實驗 室(509)	1、 毒化物存放配置圖未完整。 2、 毒化物儲放專區未標示清楚。 3、 緊急照明無法確定良好建議移位。(統籌系辦處理)

	<p>4、滅火毯需懸掛。</p> <p>5、人員操作 hood 的常識不足。</p>
胡維平實驗室(409)	<p>1、自動檢查未紀錄。</p>
于淑君實驗室(507)	<p>1、分裝藥品應標示清楚。</p> <p>2、高壓氣體鋼瓶未固定。</p> <p>3、緊急照明未確定良否。(統籌系辦處理)</p> <p>4、緊急疏散標示不清楚。(統籌系辦處理)</p>
程中玉實驗室(403)	<p>良好</p>