

本次實驗室安全衛生檢查（107.10.19）結果已經出爐了,恭喜各位受檢實驗室,以下是檢查結果的整理:

受檢實驗室	檢查缺失
胡維平實驗室（409）	1. 只有一個滅火器。
李錫隆實驗室（417）	1. 只有一個滅火器。
洪伯誠實驗室（511）	1. 良好。
廖儒修實驗室（129）	1. 氣罩(排煙櫃)馬達故障，啟動時室內音量不正常，請定期檢查及維護。
于淑君實驗室（507）	1. 良好。
周禮君實驗室（411）	1. 高壓氣體鋼瓶缺標示。 2. 儲存太多紙箱妨礙逃生門。 3. 缺9月自動檢查與安全資訊，不熟悉。
王崇人實驗室（131）	1. 消防安全通道有點窄。
王少君實驗室（133）	1. 高壓氣體鋼瓶缺標示。
魏國佐實驗室（127）	1. 有機溶劑放置走道。 2. 高壓氣體鋼瓶缺標示。
程中玉實驗室（403）	1. 污染防制設施-固體及液體廢棄物無分類儲存。 2. 污染防制設施-有機溶劑廢液桶吳放置於儲物櫃。
朱延和實驗室（517）	1. 良好。
曾炳堯實驗室（505）	1. 良好。
許岱欣實驗室（503）	1. 良好。
楊子萱實驗室（407）	1. 良好。
陳皓君實驗室（405）	1. 危害物質清單應列表陳放各櫃。 2. 物質安全資料表分散。 3. 毒性化學物質運作紀錄表不完整。
游景晴實驗室（501）	1. 危害物質清單應列表陳放各櫃。 2. 無物質安全資料表。
林群欽實驗室（401）	3. 缺毒化物存放配置圖。 4. 只有一個滅火器。 5. 缺實驗室緊急防災應變器材表單。 6. 改善安全通道通暢。 7. 危害物質清單不完整。 8. 物質安全資料表不完整。 9. 毒性化學物質運作紀錄表不完整。 10. 無配置防爆櫃。 11. 新成員應完成實驗講習。